

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **376** Entry time: **7/14/2019 4:05:43 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	7/14/2019
Turno:	Dias
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	
Trail:	7/14/2019 4:05:24 PM by Victor Moran // 7/14/2019 4:16:07 PM by Victor Moran //

Seguridad:

- charla de seguridad, incidente mina.

Ambiente:

- no hay reports.

Operaciones:

Rellenado de silos U1 y U2.

- 07: 34 a.m. inicio de relleno (habia falla DCS-PLC.
- se detiene 4 veces por metals.
- no hay incidents en la operacion.

Operadores en Turno :

- Fernando Ortega.
- Victorio Acosta.
- Eliseo Concepcion.
- Manuel Mora.
- Victor Mora.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

Hora: 03:00 p.m.

U1 - A : 1.70
 U1 - B : 2.50
 U1 - C : 2.70
 U1 - D : 2.60

U2 - A : 2.50
 U2 - B : 2.00
 U2 - C : 1.00
 U2 - D : 2.80

Inventario de la Cancha de Carbon :

- hay presencia de vapor en el carbon que se esta reclamando.
- Temperatura de 68 grados (frente al RE01B)

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash :

- U1: 12 camiones de blufin
3 camiones articulados.

- U2: 23 camiones blufin
3 articulado

Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash :

U 1: 0

U 2: 1 blufin.

Notas:

- se termina limpieza en TT01 (transferencia 03 a 04).
- se empieza limpieza en Crsuher (area del piso)
- se avanza con limpieza en TC06 y TH 02 (area de contrapesa de TC06)

[Página inicio](#)